

Aktuální fotodokumentace střešní krytiny objektu cihelny – havarijný stav



Celkový pohled na severní část střechy cihelny s původní provětrávací nástavbou



Dezolátní část originální provětrávací nástavby objektu cihelny



Detail krytiny



Detail rozpadlé střešní lepenky - otvorů ve střešní krytině



Následek zatýkaní – postupná degradace původního podbití



Marný boj se zatýkáním – snaha alespoň část vody zachytit, aby nevnikla do původní dřevěné podlahy i nosných konstrukcí a tím je definitivně odsoudila k postupnému zániku.....